



PRESENTACION PILOTES "CPI5"



EXPOA
CIMENTACIONES ESPECIALES





PILOTES CPI 5 EJECUCION



1. POSICIONADO DEL EQUIPO CPI5 EN EL PUNTO DE PERFORACION





PILOTES CPI 5 EJECUCION



2. INTRODUCCION DE CAMISA PERDIDA (CPI5). TRAS LOS PRIMEROS METROS DE PERFORACION, SE HINCA POR ROTACION O EMPUJE.





PILOTES CPI 5 EJECUCION



3. PERFORACION POR EL INTERIOR DE LA CAMISA.






PILOTES CPI 5 EJECUCION



4. EXTRAIDO EL TERRENO SE REPITE EL PROCESO HASTA ALCANZAR LA COTA DE PROFUNDIDAD DEL PILOTE. EMPALME MEDIANTE SOLDADURA.





PILOTES CPI 5 EJECUCION



5. HINCADO DE CAMISA POR ROTACION Y EMPUJE, EN TERRENO A PERFORAR





PILOTES CPI 5 EJECUCION



6. SE REPITE EL PROCESO DE PERFORACION POR DENTRO DE LA CAMISA; UNION DE NUEVA PROLONGACION DE CAMISA, HINCADO DE CAMISA.....





PILOTES CPI 5 EJECUCION



7. INTRODUCCION DE LA ARMADURA





PILOTES CPI 5 EJECUCION



8. INTRODUCCION DE LA TUBERIA TREMIE Y HORMIGONADO





PILOTES CPI 5 EJECUCION



10. EXTRACCION DE LA TUBERIA TREMIE





PILOTES CPI 5 EJECUCION



11. CORTE CON SOPLETE DE TUBERIA SOBRENTE.





PILOTES CPI 5 EJECUCION



12. PILOTE TERMINADO. PREPARACION DE ENCEPADO.

